

场圃回迁及复垦

康平县三台子畜牧场三分场地块土壤污染状况调查报告 评审专家意见

姓名	王超	单位	康平县环保局
职称、职位	主任	联系电话	13332405335

专家意见:

1. 说明该地块的地理位置。
2. 说明该畜牧场与铁法集团公司的关系。
3. 说明该地从农田耕地为建设用地的过程。
4. 说明2013年变更为建设用地以来，该地块的监管情况。
5. 核实地块周边及调查半径范围内其他企业分布及监管情况。核实地块周边情况。
6. 说明该畜牧场平南园(更名前称)。说明平南园划定位置。及变更手续。说明+11层高的概念。
7. 核实监管人员访谈记录。
8. 完善不确定性分析。
9. 建议环评应控制调查区的监管要求。

专家签字: 王超

日期: 2021. 1. 22

场区回迁安置工程

康平县三台子畜牧场三分场地块土壤污染状况调查报告
评审专家意见

姓名	石建刚	单位	辽东地质研究所 科研中心
职称、职位	教授级高工	联系电话	13644040505

专家意见:

1. 完善调查范围图(重点标注)
2. 核实地质资料等的有效性。
3. 进一步调查说明地块内建筑物情况。
4. 补充人员访谈记录, 并放在附件中。
5. 核实采样层次。
6. 调查点位总图应将调查范围标识出来。
7. 进一步说明采样层级的依据。
8. 应给出现场采样的工作照片, 应完整。
9. 历史影像图中地块范围应与地籍图一致。
10. 完善不确定性分析。(附) 图。
11. 附件中补充土壤钻孔柱状图。
12. 进一步调查地块范围内及
周边污染源情况。

专家签字: 石建刚
日期: 2021.1.22

场区回迁安置工程
康平县三台子畜牧场三分场地块土壤污染状况调查报告
评审专家意见

姓名	赵芳丽	单位	沈阳农业大学
职称、职位	副教授	联系电话	13604922085

专家意见:

1. 核实地块变更为建设用地后是如何管理的及建设的。
2. 核实地块周边企业生产情况。
3. 补充人员访谈内容。
4. 核实土壤采样深度0-1.5m的理由。
5. 完善地块历史影像图。
6. 补充土壤采样照片。

专家签字: 赵芳丽

日期: 2021.1.22.