

康平县三台子畜牧场场区回迁安置工程地块 土壤污染状况调查报告专家评审意见

送审单位	康平县三台子畜牧场		
组织评审单位	沈阳市康平生态环境分局、康平县自然资源局		
项目名称	康平县三台子畜牧场场区回迁安置工程地块土壤污染状况调查报告		
报告编制单位	沈阳克林环境检测有限公司		
评审会召开时间	2021年1月22日	地点	康平县三台子畜牧场

评审意见：

2021年1月22日，沈阳市康平生态环境分局会同康平县自然资源局在康平县三台子畜牧场组织召开了《康平县三台子畜牧场场区回迁安置工程地块土壤污染状况调查报告》（以下简称《报告》）专家评审会（专家名单附后）。参加会议的单位有送审单位康平县三台子畜牧场和报告编制单位沈阳克林环境检测有限公司。专家组踏勘了现场，听取了送审单位和报告编制单位的汇报，审阅了相关资料，通过质询、讨论，形成如下意见：

报告调查程序与方法符合国家相关技术规范要求。土壤污染状况调查报告为根据国家相关标准规范可以结束调查时的完整调查报告。土壤污染状况调查报告包括了地块基本信息、土壤是否受到污染、污染物含量是否超过土壤污染风险管控标准等内容。本地块污染物含量未超过《土壤环境质量 建设用地土壤污染风险管控标准（试行）》（GB36600-2018）第一类用地筛选值的调查结论可信。专家组一致同意《报告》通过评审。《报告》修改完善后可作为下一步工作的依据。

建议：

- 1、核实地块调查范围，完善地块调查范围图、历史影像图及监测布点图等图件；
- 2、核实地勘资料的代表性；
- 3、针对布点位置、采样深度完善不确定性分析；
- 4、完善人员访谈记录表，补充完整的采样过程照片，补充土壤钻孔柱状图。

专家组（签名）：



2021年1月22日