

辽宁近海汽车服务有限公司地块土壤污染状况调查报告 评审专家意见

姓名	邢杨	单位	辽宁省生态环境 保护科技中心
职称、职位	教高	联系电话	13840379696

专家意见：


1. 补充完善地块历年卫星影像图缺失部分，不能补充完善的，要根据前后影像图的变化情况对地块进行描述。确认地块无造成污染的因数。

2. 完善人员记录及访谈结论；

3. 补充沈阳坤图毯业有限公司、沈阳帕维电力技术有限公司产品及污染情况信息，分析企业对本地块的环境影响情况。

4. 完善不确定性分析，补充不确定性分析的应对措施。

专家签字：



日期：2021.4.28

辽宁近海汽车服务有限公司地块

土壤污染状况调查报告评审专家意见

姓名	林宏	单位	辽宁省沈阳生态环境 监测中心
职称、职位	教授级高级工程师	联系电话	13332402619

专家意见：


1、核实编制依据；核实本地块是否有地勘资料，说明引用地勘资料的合理性。

2、核实影像图文字说明；核实地块内是否有沟渠等；补充邻近地块企业生产情况调查及污染识别。

3、说明地块内是否有回填土及来源；说明地块扰动情况；完善不确定性分析内容。

4、明确地块土壤环境质量是否满足公共管理与公共服务用地要求；核实结论。

5、补充人员访谈照片、管理部门对地块使用情况证明材料、项目用地规划等资料；完善人员访谈记录。

专家签字：

日期：2021年4月28日

辽宁近海汽车服务有限公司地块土壤污染状况调查报告 评审专家意见

姓 名	苏燕	单 位	沈阳环境科学研究院
职称、职位	高级工程师	联系电话	13032469089

专家意见：

- 1、完善地块调查依据，明确地块调查范围。
- 2、核实本地块引用地勘资料来源，并分析其合理性。
- 3、核实地块内是否有回填土及来源；完善不确定性分析内容。
- 4、结合地块历史及现状，完善不确定性分析。
- 5、补充人员访谈照片。
- 6、补充当地政府管理部门关于该地块未进行过工业生产，不涉及非农污染的相关证明。
- 7、补充项目用地规划资料，及宗地图。

专家签字：苏燕

日 期：2021年4月28日