

(23)

## 沈阳辽中区新华医院地块 土壤污染状况调查报告 评审意见

送审单位	沈阳市辽中区人民政府		
组织评审单位	沈阳市辽中生态环境分局、沈阳市自然资源局辽中分局		
项目名称	沈阳辽中区新华医院地块土壤污染状况调查报告		
报告编制单位	沈阳克林环境检测有限公司		
评审会召开时间	2021年5月9日	地点	沈阳市辽中区

评审意见:

2021年5月9日，按照沈阳市土壤污染防治工作领导小组办公室《关于加强建设用地安全利用工作的通知》要求，沈阳市辽中生态环境分局会同沈阳市自然资源局辽中分局在沈阳组织召开了《沈阳辽中区新华医院地块土壤污染状况调查报告》(以下简称《报告》)专家评审会。专家组(名单附后)听取了报告编制单位沈阳克林环境检测有限公司的汇报，审阅了相关资料，通过质询、讨论，形成如下意见：

土壤污染状况调查程序与方法符合国家相关标准规范要求。《报告》包括地块基本信息、土壤是否受到污染等内容。调查结果表明，本地块可以满足医疗卫生用地使用功能，报告结论总体可信。

专家组一致同意《报告》通过评审，本报告修改完善后可作为下一步工作的依据。

建议：

- 1.核实地块调查范围、宗地图、卫星影像云图及文字说明；
- 2.说明地块目前利用开发现状，完善人员访谈及不确定性分析；
- 3.核实调查结论，完善地块土地利用规划图及相关图表，补充政府部门关于地块使用情况的证明材料。

专家组（签名）：

2021年5月9日