

沈阳市辽中区茨榆坨中心卫生院门诊病房楼建设项目地块
土壤污染状况调查报告评审专家意见

姓名	邢杨	单位	辽宁省生态环境 保护科技中心
职称、职位	教高	联系电话	13840379696

专家意见：

1. 补充地块 2010 年以前地块的相关信息及人员访谈记录。
2. 补充卫星云图的详细说明。
3. 补充地块目前开发现状，补充开发平面布置图。
4. 核实地块目前使用状况。
5. 补充规划图及相关图表。
6. 核实地块周边企业情况，完善周边环境调查。
7. 完善相邻地块生产企业的情况，开展污染因子识别。

专家签字：



日期：2021.5.9

沈阳市辽中区茨榆坨中心卫生院门诊病房楼建设项目地块

土壤污染状况调查报告评审专家意见

姓名	林宏	单位	辽宁省沈阳生态环境 监测中心
职称、职位	教授级高级工程师	联系电话	13332402619

专家意见：

- 1、说明地块目前开发利用现状；核实地块现状照片（从影像图中看 2020 年已有建筑，但现场照片没有建筑）。
- 2、核实本地块是否有地勘资料，说明引用地勘资料的合理性。
- 3、核实表 3.3-1 地块历史情况表，核实地块目前使用状况。
- 4、增加地块 2010 年之前为农用地的访谈记录或证明材料。
- 5、核实 2020 年 9 月影像图文字说明，已经不是农田。
- 6、核实地块周边环境（表 3.4-1 地块周边环境与前面描述不一致）；完善相邻地块污染识别。
- 7、完善相邻地块卫星云图说明，①②③代表什么。
- 8、核实、完善访谈记录；完善不确定性分析内容。
- 9、明确地块土壤环境质量是否满足规划用地要求；完善结论。
- 10、补充人员访谈照片、政府部门对地块历史使用情况证明材料、项目用地规划等资料。

专家签字：林宏

日期：2021 年 5 月 9 日

沈阳市辽中区茨榆坨中心卫生院门诊病房楼建设项目地块
土壤污染状况调查报告评审专家意见

姓名	苏燕	单位	沈阳环科院
职称、职位	高工	联系电话	13032468088

专家意见：

- ① ~~明确地堪报告引用合理性。~~
- ② 完善地块相邻企业的污染识别。
- ③ 补充用地规划用途。
- ④ 核实P31地块现状。
- ⑤ 完善地块历史卫星图及文字说明。
- ⑥ 针对地块历史及现状，完善人员访谈及不确定性分析。
- ⑦ 补充当地政府部门关于本地块无工业与无非农污染证明。

专家签字：苏燕

日期：2021年5月9日